

ANVISNING

til at overføre **Transfers** paa **Metal** samt paa **ferniserede** eller **malede Trædele** paa **Maskiner** eller lignende.

Med en Kamelhaars Pensel paastryges et tyndt Lag **Transfers-Lak** paa Billedsiden. Derefter maa Billedet ligge en lille Tid, forinden det paasættes, fra 5 til 20 Minutter efter Lakkens Beskaffenhed og efter Aarstiden. Saasnart Lakken er saa tør, at den allerede har tabt noget af sin Klæbekraft, lægges Billedet paa den Genstand, paa hvilken det skal overføres, og med Haanden eller med en blød Klud, der er dannet som en Bold, trykkes eller stryges Bagsiden af Papiret godt ned, fra Midten og udad, saaledes at alle Luftblærer, der maatte findes mellem Billedet og Underlaget, drives ud.

Derpaa fugtes Bagsiden grundigt med en vaad Svamp, dyppet i koldt Vand, indtil Papiret har løsnet sig og kan tages af. Skulde der endnu være nogle Luftblærer under Billedet, anbefales det at prikke Hul paa disse med en spids Naal og trykke efter med en vaad Svamp, indtil Luften er borte.

Der næst vaskes Billedet med et i koldt Vand fugtet Stykke Vaskeskind, en blød Klud eller en Svamp, for at fjerne det paa Overfladen værende Slim. Undlades denne Afvaskning, er Billedet tilbøjeligt til at revne eller sprække, naar det bliver tørt. Med et andet Stykke Vaskeskind, en blød Klud eller en Svamp, der er fugtet med Petroleum, fjernes forsigtigt den Lak, der er synlig omkring Billedets Rand. Tilsidst vasker man nok en Gang Billedet over med rent, koldt Vand, tørrer det med en blød Klud, og naar det er fuldstændig tørt, lakeres det for at beskytte det mod Beskadigelse.

Duplex-Papir

Hvis **Transferset** er trykt paa **Duplex-Papir**, maa det tykke Lag **Papir** afrives, forinden man begynder at vade Billedet med Vand, da dette ellers ikke kan trænge igennem.



Prima Transfers-Lak leveres i Blikdaaser à ca. 90 g til Kr. 2,00 pr. Stk.